# L’ESSENTIEL POUR RÉUSSIR SON APPLICATION GATOR LINER

## 1 PRÉPARER LE SUPPORT

Support propre, sec, stable et dégraissé. Ponçage : acier et plastique P180, inox et aluminium P80, bois P180. Dépoussiérer complètement et ne plus contaminer la surface.

## 2 CHOISIR LE PRIMAIRE

Acier, inox, aluminium et acier galvanisé après dérochage : époxy 2K GATOR. Plastique : primaire Multi-Plastique, attendre environ 25 min. Bois : pas de primaire. Toujours vérifier la fiche du support concerné.

## 3 DOSER CORRECTEMENT

Noir : 3 volumes de GATOR + 1 volume de durcisseur. Teintable : 0,60 L d’incolore + 120 g de colorant pur + 0,25 L de durcisseur. Respecter l’ordre et les quantités.

## 4 MÉLANGER

Homogénéiser le GATOR. Pour le teintable, incorporer d’abord le colorant. Ajouter ensuite le durcisseur, refermer et agiter vigoureusement pendant 2 minutes. Appliquer immédiatement après préparation.

## 5 APPLIQUER EN 2 PASSES

Rouleau alvéolé, pistolet Blakson à buse fixe ou pistolet réglable. Maintenir un geste, une distance et une charge constants. Le rouleau donne la structure. Toujours réaliser une plaque témoin.

## 6 RESPECTER LE CLIMAT

Air : 10 à 35 °C. Humidité : 30 à 80 %. Le support doit être au moins 2 à 3 °C au-dessus du point de rosée. Ne jamais appliquer sur un support humide ou condensé.

## 7 LAISSER SÉCHER

Le séchage dépend de l’épaisseur et de la température. Sec au toucher indicatif : 20 à 30 min vers 100 µm, environ 60 min vers 200 µm. Polymérisation complète : environ 7 jours.

## 8 CONTRÔLER

Vérifier la couverture, la texture, l’absence de manque, coulure, cloque ou contamination. Ne pas recouvrir un défaut. En cas de doute : arrêter, identifier la cause, préparer une zone saine et effectuer un essai.

## À NE JAMAIS FAIRE

Appliquer sur un support humide ou gras • oublier le primaire obligatoire • modifier le dosage • utiliser un mélange qui commence à prendre • repasser sur un film en cours de prise • recouvrir un défaut sans supprimer sa cause.

## EN CAS DE DOUTE : ARRÊTER ET DEMANDER UN AVIS TECHNIQUE

Les fiches détaillées du support et du produit restent prioritaires.

Responsabilité technique : cette fiche est un mémo et ne remplace pas les fiches techniques, l’étiquette ni les fiches de données de sécurité. Il appartient à l’utilisateur d’identifier le support, de vérifier la compatibilité du système, les conditions réelles et l’adéquation à l’usage prévu, puis de réaliser les essais nécessaires.

**PREDACOLOR • contact@predacolor.com • www.gatorfrance.fr**